



CERTIFICAT PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE
care confirmă acceptarea sistemului de întreținere, în conformitate cu
Directiva 2004/49/CE și OMT nr. 635/2015

1. ORGANIZAȚIE CERTIFICATĂ

Denumirea juridică: MARUB SA	
Denumirea comercială sau acronim :	
Adresă completă: str. Automotoarelor, nr. 2, cod poștal 500234, Brașov, jud. Brașov, România	
Numărul de înregistrare a întreprinderii: J08 / 1377 / 1992	Cod înregistrare fiscală: RO 1112878

2. ORGANISM DE CERTIFICARE

Denumirea juridică: AUTORITATEA DE SIGURANȚĂ FERROVIARĂ ROMÂNĂ - ASFR
Adresă completă: Calea Griviței, nr. 393, Sector 1, cod poștal 010719, București, România

3. INFORMAȚII PRIVIND CERTIFICATUL

Acesta este un - certificat nou <input type="checkbox"/>	Numărul național de identificare NNI al certificatului anterior:
- certificat reînnoit <input checked="" type="checkbox"/>	RO/FIV/L,U/0018/0020
- certificat actualizat/modificat <input type="checkbox"/>	
Valabil de la: 28.03.2019	până la: 16.06.2023
Tipul societății: furnizor de întreținere	

4. DOMENIUL DE APLICARE

Vizează vehicule feroviare motoare	DA
Vizează vehicule feroviare tractate utilizate în transportul feroviar de călători	DA

5. FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE

Dezvoltarea întreținerii	DA <input checked="" type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>
Gestionarea întreținerii parcului	DA <input checked="" type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>
Efectuarea întreținerii	DA <input checked="" type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>

6. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Certificatul a fost emis în baza Deciziei nr. 9 din 28.03.2019 a Comitetului de Certificare ASFR. Pentru funcția de efectuare a întreținerii, vehiculele feroviare și tipurile de întreținere sunt specificate în Anexa nr. 1 la certificatul NNI RO/L,U/0019/0009.

Data emiterii și valabilitate

28.03.2019 28.03.2019 – 16.06.2023

Numărul național de identificare NNI

RO/FIV/L,U/0019/0009 - P



ANEXA nr. 1
la CERTIFICATUL PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE
NNI RO/FIV/L,U/0019/0009

DETALII : certificatul este valabil pentru funcția de efectuare a întreținerii, respectiv pentru următoarele tipuri de vehicule feroviare și tipuri de întreținere :

a) MARUB SA

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observație
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	LE 2580 kW	Ri / ST 1.044 REV/2014	RR / ST 1.025 RG/2011	*
		RAc / ST 1.044 REV/2014		
		RT / ST 1.044 REV/2014		
		R1 / ST 1.044 REV/2014	RG / ST 1.025 RG/2011	
		R2 / ST 1.044 REV/2014		
		2R2 / ST 1.044 REV/2014		
		Reparații defecte accidentale / ST 5 / 2004		
2.	LE 2940 kW	Ri / ST 1.021 REV/2011	RR / ST 1.025 RG/2011	*
		RAc / ST 1.021 REV/2011		
		RT / ST 1.021 REV/2011		
		R1 / ST 1.021 REV/2011	RG / ST 1.025 RG/2011	
		R2 / ST 1.021 REV/2011		
		2R2 / ST 1.021 REV/2011		
		Reparații defecte accidentale / ST 1.021 REV/2011		
3.	LDE 2100 CP	Ri / ST 1 - 2011	RR / ST 1.042 / 2013	*
		RT / ST 1 - 2011		
		R1 / ST 1 - 2011		
		R2 / ST 1 - 2011	RG / ST 1.042 / 2013	
		2R2 / ST 1 - 2011		
		R3 / ST 1 - 2011		
		Reparații defecte accidentale / ST 1 - 2011		
4.	LDE BR 232	-	RR / ST 1.048 RR/RG/2017	*
			RG / ST 1.048 RR/RG/2017	
5.	LDH 1250 CP	Ri / ST 1.013 REV/2004	RR / ST 1.013 RG/2003	*
		RT / ST 1.013 REV/2004		
		R1 / ST 1.013 REV/2004		
		R2 / ST 1.013 REV/2004	RG / ST 1.013 RG/2003	
		2R2 / ST 1.013 REV/2004		
		Reparații defecte accidentale / ST 1.013 REV/2004		
6.	LDH 450 CP	Ri / ST 1.005 REV/2004	RR / SPT 1.005.RK/2001 rev. 1/2009	*
		RT / ST 1.005 REV/2004		
		R1 / ST 1.005 REV/2004		
		R2 / ST 1.005 REV/2004	RG / SPT 1.005.RK/2001 rev. 1/2009	
		2R2 / ST 1.005 REV/2004		
		Reparații defecte accidentale / ST 1.005 REV/2004		

7.	LDH 700 CP	Ri / ST 1.005 REV/2004	RR / SPT 1.005.RK/2001 rev. 1/2009	*
		RT / ST 1.005 REV/2004		
		R1 / ST 1.005 REV/2004		
		R2 / ST 1.005 REV/2004	RG / SPT 1.005.RK/2001 rev. 1/2009	
		2R2 / ST 1.005 REV/2004		
		Reparații defecte accidentale / ST 1.005 REV/2004		
8.	Automotor X4300 – X4700 și remorcă XR 8300 – XR 8700	Ri / ST 1.019 REV/2011	RR / ST 1.027 RG/2011	*
		RT / ST 1.019 REV/2011		
		R1 / ST 1.019 REV/2011		
		R2 / ST 1.019 REV/2011	RG / ST 1.027 RG/2011	
		2R2 / ST 1.019 REV/2011		
		Reparații defecte accidentale / ST 1.019 REV/2011		
9.	Ramă automotor cu vagon motor VT 628.4 și vagon cu post de conducere VS 928.4	Ri / ST 1.045 REV/2016	RR / ST 1.046 RR/RG/2016	* _
		RT / ST 1.045 REV/2016		
		R1 / ST 1.045 REV/2016		
		R2 / ST 1.045 REV/2016	RG / ST 1.046 RR/RG/2016	
		2R2 / ST 1.045 REV/2016		
		Reparații defecte accidentale / ST 1.045 REV/2016		
10.	Rame reversibile RIO-RIB	Ri / ST 1.022 REV/2011	RR / ST 1.024 RG/2011	*
		RT / ST 1.022 REV/2011		
		R1 / ST 1.022 REV/2011		
		R2 / ST 1.022 REV/2011	RG / ST 1.024 RG/2011	
		2R2 / ST 1.022 REV/2011		
		Reparații defecte accidentale / ST 1.022 REV/2011		
11.	Mașină de profilat USP 5000C	R1 / ST 1.038/2013	RR / ST 1.047 RR/RG/2016	-
		R2 / ST 1.038/2013	RG / ST 1.047 RR/RG/2016	
12.	Mașină de burat UNIMAT 07-16	R1 / ST 1.039/2013	RR / ST 1.047 RR/RG/2016	-
		R2 / ST 1.039/2013	RG / ST 1.047 RR/RG/2016	
13.	Rama automotoare (DMU) compusă din vagoane motor seria X72500 și remorcă seria XR 721500	Ri / ST 1.050 REV - 2018	RR / ST 1.051 RR/RG-2019	-
		RT / ST 1.050 REV - 2018		
		R1 / ST 1.050 REV - 2018		
		R2 / ST 1.050 REV - 2018	RG / ST 1.051 RR/RG-2019	
		2R2 / ST 1.050 REV - 2018		
		Reparații defecte accidentale / ST 1.050 REV - 2018		

b) MARUB SA – Punct de Lucru Braşov, Braşov, str. Automotoarelor nr. 10, jud. Braşov

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreţinere solicitat/număr document de referinţă pentru efectuarea întreţinerii		Observaţie
		Revizii planificate	Reparaţii planificate	
1.	Automotor X4300 – X4700 şi remorcă XR 8300 – XR 8700	Ri / ST 1.019 REV/2011	RR / ST 1.027 RG/2011	*
		RT / ST 1.019 REV/2011		
		R1 / ST 1.019 REV/2011		
		R2 / ST 1.019 REV/2011	RG / ST 1.027 RG/2011	
		2R2 / ST 1.019 REV/2011		
		Reparaţii defecte accidentale / ST 1.019 REV/2011		
2.	Ramă automotor cu vagon motor VT 628.4 şi vagon cu post de conducere VS 928.4	Ri / ST 1.045 REV/2016	-	*
		RT / ST 1.045 REV/2016		
		R1 / ST 1.045 REV/2016		
		R2 / ST 1.045 REV/2016		
		2R2 / ST 1.045 REV/2016		
		Reparaţii defecte accidentale / ST 1.045 REV/2016		

c) MARUB SA – Punct de Lucru Timişoara, Staţia de Spălare Vagoane, Timişoara, jud. Timiş

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreţinere solicitat/număr document de referinţă pentru efectuarea întreţinerii		Observaţie
		Revizii planificate	Reparaţii planificate	
1.	Automotor X4300 – X4700 şi remorcă XR 8300 – XR 8700	Ri / ST 1.019 REV/2011	-	*
		RT / ST 1.019 REV/2011		
		Reparaţii defecte accidentale / ST 1.019 REV/2011		
2.	Ramă automotor cu vagon motor VT 628.4 şi vagon cu post de conducere VS 928.4	Ri / ST 1.045 REV/2016	-	*
		RT / ST 1.045 REV/2016		
		Reparaţii defecte accidentale / ST 1.045 REV/2016		

d) MARUB SA – Punct de Lucru Arad, str. Gării, nr. 8, Arad, jud. Arad

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreţinere solicitat/număr document de referinţă pentru efectuarea întreţinerii		Observaţie
		Revizii planificate	Reparaţii planificate	
1.	Automotor X4300 – X4700 şi remorcă XR 8300 – XR 8700	Ri / ST 1.019 REV/2011	-	*
		RT / ST 1.019 REV/2011		
		R1 / ST 1.019 REV/2011		
		R2 / ST 1.019 REV/2011		
		2R2 / ST 1.019 REV/2011		
		Reparaţii defecte accidentale / ST 1.019 REV/2011		
2.	Ramă automotor cu vagon motor VT 628.4 şi vagon cu post de conducere VS 928.4	Ri / ST 1.045 REV/2016	-	*
		RT / ST 1.045 REV/2016		
		R1 / ST 1.045 REV/2016		
		R2 / ST 1.045 REV/2016		
		2R2 / ST 1.045 REV/2016		
		Reparaţii defecte accidentale / ST 1.045 REV/2016		

e) MARUB SA – Punct de Lucru Zlatna, str. Gării, nr. FN, Zlatna, jud. Alba

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observație
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Automotor X4300 – X4700 și remorcă XR 8300 – XR 8700	Ri / ST 1.019 REV/2011	-	*
		RT / ST 1.019 REV/2011		
		Reparații defecte accidentale / ST 1.019 REV/2011		
2.	Ramă automotor cu vagon motor VT 628.4 și vagon cu post de conducere VS 928.4	Ri / ST 1.045 REV/2016	-	*
		RT / ST 1.045 REV/2016		
		Reparații defecte accidentale / ST 1.045 REV/2016		

f) MARUB SA – Punct de Lucru Sărmășel, str. Republicii, nr. 21, Sărmașu, jud. Mureș

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observație
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Automotor X4300 – X4700 și remorcă XR 8300 – XR 8700	Ri / ST 1.019 REV/2011	-	*
		RT / ST 1.019 REV/2011		
		Reparații defecte accidentale / ST 1.019 REV/2011		
2.	Ramă automotor cu vagon motor VT 628.4 și vagon cu post de conducere VS 928.4	Ri / ST 1.045 REV/2016	-	*
		RT / ST 1.045 REV/2016		
		Reparații defecte accidentale / ST 1.045 REV/2016		

g) MARUB SA – Punct de Lucru Târnăveni, stația CF Târnăveni - ECM, Târnăveni, jud. Mureș

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observație
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Automotor X4300 – X4700 și remorcă XR 8300 – XR 8700	Ri / ST 1.019 REV/2011	-	*
		RT / ST 1.019 REV/2011		
		R1 / ST 1.019 REV/2011		
		R2 / ST 1.019 REV/2011		
		2R2 / ST 1.019 REV/2011		
		Reparații defecte accidentale / ST 1.019 REV/2011		
2.	Ramă automotor cu vagon motor VT 628.4 și vagon cu post de conducere VS 928.4	Ri / ST 1.045 REV/2016	-	*
		RT / ST 1.045 REV/2016		
		R1 / ST 1.045 REV/2016		
		R2 / ST 1.045 REV/2016		
		2R2 / ST 1.045 REV/2016		
		Reparații defecte accidentale / ST 1.045 REV/2016		

h) MARUB SA – Punct de Lucru Hârlău, stația CF Hârlău – Atelier Reparații, Hârlău, jud. Iași

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observație
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Automotor X4300 – X4700 și remorcă XR 8300 – XR 8700	Ri / ST 1.019 REV/2011	-	*
		RT / ST 1.019 REV/2011		
		R1 / ST 1.019 REV/2011		
		R2 / ST 1.019 REV/2011		
		2R2 / ST 1.019 REV/2011		
		Reparații defecte accidentale / ST 1.019 REV/2011		
2.	Ramă automotor cu vagon motor VT 628.4 și vagon cu post de conducere VS 928.4	Ri / ST 1.045 REV/2016	-	*
		RT / ST 1.045 REV/2016		
		R1 / ST 1.045 REV/2016		
		R2 / ST 1.045 REV/2016		
		2R2 / ST 1.045 REV/2016		
		Reparații defecte accidentale / ST 1.045 REV/2016		

i) MARUB SA – Punct de Lucru Drăgănești Prahova, str. Gării, nr. 161, com. Drăgănești, jud. Prahova

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observație
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Automotor X4300 – X4700 și remorcă XR 8300 – XR 8700	Ri / ST 1.019 REV/2011	-	*
		Reparații defecte accidentale / ST 1.019 REV/2011		
2.	Ramă automotor cu vagon motor VT 628.4 și vagon cu post de conducere VS 928.4	Ri / ST 1.045 REV/2016	-	*

* există procese de întreținere subansambluri, verificări, probe – externalizate.



 Semnătura _____
DIRECTOR
Lucian BLAGA